


ЦЕНТЪРДРИЛ ПРОБИВАНЕ И ФОРМОВАНЕ ЧРЕЗ ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА

При този процес на пробиване чрез пластична деформация могат да бъдат изпълнени втулки или отвори в тънкостенни метали с дебелина на стената до 12 мм без да се извършва първоначално изрязване на отвор. Получените отвори и втулки достигат размери в рамките на 4 пъти увеличената оригинална дебелина на метала при

диаметри от 1.8 mm до 32 mm. Процесът на пробиване чрез пластична деформация е комбинация от аксиална сила при относително висока скорост, водещи до местно нагряване на материала от триене. Нагряването от триене и голямото контактено усилие деформират пластично материала и позволяват на Центърдрила да мине през него за секунди.



Предимства на пробиването и формоването чрез пластична деформация

- ▶ Спестява време
- ▶ Употреба на по-малко материал и съответно по-малка тежест на продукта поради използването на тънкостенни профили
- ▶ Нарастват силите на изтегляне на резбите
- ▶ Висока точност на отворите
- ▶ Разглобяеми връзки
- ▶ Без допълнително заваряване, занитване или добавяне на гайки за усилване
- ▶ По-голяма здравина и издръжливост на конструкцията при повече връзки между елементите
- ▶ Един основен материал и липса на електрохимична корозия
- ▶ Голяма носимост на втулките от деформирания материал


Какви материали могат да се обработват с Центърдрил ?

Пробиването и формоването чрез пластична деформация може да се ползва при всички тънкостенни метали (с изключение на калай или цинк); например, при всички стомани за заваряване, неръждаеми стомани, алуминий, мед, месинг, бронз, магнитни материали и специални сплави.



Изисквания за пробиване и формоване чрез пластична деформация



Всяка колонна бормашина с достатъчна мощност или NC/CNC обработващ център с изискваните скорост и изходни киловати са подходящи за пробиване и формоване чрез пластична деформация. За сигурното закрепване на Центърдрила е разработена специална гривна с охлаждащ пръстен, които отнемат идеално топлината при работа. За добро центроване при закрепване се използва и специална цанга.



Какъв Центърдрил да изберем за приложението ни ?

Стандартните версии включват къс и дълъг модел на Центърдрил. Те се различават единствено по дължината на цилиндричната си част, като ъгълът на конусовидната част е един и същ. При употребата на тези версии, отнетият материал в посока, противоположна на тази на изтеглянето, остава по

повърхността на детайла и оформя „яка“. И двата модела имат режещи версии, с отрязващ елемент, вграден в пояса, който премахва „яката“ по време на същата операция и заглажда повърхността на детайла.



Технически данни

Справочни данни за материал St 37/2 при дебелина на стената 2 мм

| Стандартна резба | Диаметър на отвора от Центърдрил (мм) | Скорост на пробиване на отвора с Центърдрил (об./мин.) | Изходна мощност на машината (kW) | Скорост на нарязване на резба с Центъртап (об./мин.) |
|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|

Метрична ISO резба по DIN 13

| | | | | |
|-----|------|------|-----|------|
| M3 | 2,7 | 3000 | 0,7 | 1500 |
| M4 | 3,7 | 2600 | 0,8 | 1100 |
| M5 | 4,5 | 2500 | 0,9 | 900 |
| M6 | 5,4 | 2400 | 1,1 | 800 |
| M8 | 7,3 | 2100 | 1,5 | 600 |
| M10 | 9,2 | 1800 | 1,7 | 380 |
| M12 | 10,9 | 1500 | 1,9 | 300 |
| M16 | 14,8 | 1400 | 2,4 | 200 |
| M20 | 18,7 | 1200 | 3,0 | 160 |


Тръбна резба

| | | | | |
|-------|------|------|-----|-----|
| G1/8" | 9,2 | 1800 | 1,7 | 380 |
| G1/4" | 12,4 | 1600 | 2,1 | 280 |
| G3/8" | 15,9 | 1400 | 2,6 | 200 |
| G1/2" | 19,9 | 1200 | 3,2 | 140 |
| G3/4" | 25,4 | 1000 | 3,8 | 100 |
| G1" | 32,0 | 800 | 4,6 | 70 |

Забелжка : В зависимост от конкретното приложение и съществуващото механично оборудване, скоростите на обработка могат да бъдат значително увеличени. Обърнете се към нас за допълнителна консултация.

Нарязване на резба с Центъртап

Нарязването на резба с Центъртап предлага същите предимства, както и пробиването чрез пластична деформация. Процесът е безстружков и при него материалът се деформира и се отстранява от основата на резбата към витките ѝ. Принципът е подобен на този при оформяне на външни резби. Тъй като материалът от страната на резбата се пресова по време на процеса, силите на изтегляне на формованите резби са по-големи от тези на нарязаните !



Centerdrill GmbH

Valterweg 19
D-65817 Eppstein

Tel. +49 (0) 61 98 / 58 58 97
Fax +49 (0) 61 98 / 58 58 99

info@centerdrill.de
www.centerdrill.de